


ООО«ЭРА»Мебельное производство  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## Прихожая «Ника»

Зеркало (з500)  
500 (Ш) x 917 (В) x 20 (Г)




**ЭРА**  
МЕБЕЛЬНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,  
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28, офис 1.  
тел./факс: (8412) 62-02-00  
эл. почта: mebel58@mail/ru  
Сайт: www/mebel-era/ru

ООО«ЭРА»Мебельное производство  
Паспорт изделия  
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## Прихожая «Ника»

Зеркало (з500)  
500 (Ш) x 917 (В) x 20 (Г)




**ЭРА**  
МЕБЕЛЬНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,  
г. Пенза, ул.Кривозерье, 28, офис 1.  
тел./факс: (8412) 62-02-00  
эл. почта: mebel58@mail/ru  
Сайт: www/mebel-era/ru

## Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Задник	917x500	1	1
	Фурнитура	пакет №1		

Необходимый инструмент для сборки



### Порядок сборки

1. Перед сборкой необходимо разложить пакеты проверить наличие деталей и фурнитуры.
2. Расставить фурнитуру по наколкам.
3. Навесы крепятся с обратной стороны шурупами 4x16 (и), так чтобы ушко попало в отверстие Ø15 мм.




### Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шуруп4x16 и	Навес н
4 шт	2 шт

## Упаковочная ведомость на детали


Упаковка	Наименование	Размер,мм	К-во	№
№1	Задник	917x500	1	1
	Фурнитура	пакет №1		

Необходимый инструмент для сборки



### Порядок сборки

1. Перед сборкой необходимо разложить пакеты проверить наличие деталей и фурнитуры.
2. Расставить фурнитуру по наколкам.
3. Навесы крепятся с обратной стороны шурупами 4x16 (и), так чтобы ушко попало в отверстие Ø15 мм.



### Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Шуруп4x16 и	Навес н
4 шт	2 шт